



KARTA MATERIAŁOWA WYROBU



Wiadro 10 litrowe „A”

Wiadro- 400/10A

Pokrywka - 400/P-A



1.Pojemność	nominalna:	10 000ml (10l)
	maksymalna	10 500ml (10,5l)
2.Wymiary:	średnica górna	288,0mm±1 mm
	średnica dolna	251,0 mm ± 1 mm
	wysokość	215 mm± 1mm(z pokrywką 216 mm)
3.Waga	waga pokrywki A	68 ± 1g
	waga wiadra	285g ± 3g
	waga wiadra z rączką z tworzywa	298g ± 3g
	waga kompletu z pokrywką A	366g ± 4g
4.Materiał	polipropylen (PP)	
5.Barwa	<ul style="list-style-type: none"> transparentna lub wg. upodobań klienta 	
6.Zapach	delikatny, charakterystyczny dla polipropylenu, nie wydziela zapachu mającego wpływ na produkt	
7.Jednostka transportowa	wiadro	550 sztuk na paletcie (1200*800), pakowane po 25 sztuk w workach foliowych + etykieta opisowa
	pokrywka 400/P-A	3300 sztuk na paletcie (1200*800), pakowane po 50 sztuk w workach foliowych
8.Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> opakowanie przeznaczone do pakowania produktów spożywczych opakowanie przeznaczone do pakowania szerokiego spektrum produktów: kwaśnych, tłustych, wyrobów mleczarskich, przetworów rybnych, przetworów owocowych itd 	
9.Ograniczenia w stosowaniu	<ul style="list-style-type: none"> wiadra nie są przeznaczone do podgrzewania potraw zarówno w kuchenkach mikrofalowych jak i piekarnikach(powyżej 100°C) wiadra nie są przeznaczone do gotowania (powyżej 100°C) i sterylizacji wiadra nie mogą służyć jako zabawka-zaleca się by dzieci stosowały pod nadzorem dorosłych 	
10.Przechowywanie	<ul style="list-style-type: none"> przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed gryzoniami i innymi szkodnikami optymalna temperatura przechowywania od 0 do 30° C chronić przed mrozem 	
11.Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli opakowania są użytkowane zgodnie z zaleceniami i przechowywane we właściwych warunkach gwarantujemy 30 miesięcy ważności począwszy od daty produkcji 	
12.Utylizacja	<ul style="list-style-type: none"> Po zużyciu zawartości czyste i suche opakowanie należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki opakowań, lub do specjalnie oznakowanych pojemników na odpady 	

Zalecana ilość sztaplowania opakowań przy paletyzacji wyrobu gotowego uwzględniająca bezpieczne transportowanie: **4 sztuki.**